


LIITE: Asukaskyselyn tulokset

Asukaskyselyn toteutus

Sähköinen asukaskysely toteutettiin
16.8.-5.9.2022 välisenä aikana

Asukaskyselyn tavoitteena oli selvittää
käyttäjien mielipiteitä ja arvioita
taloyhtiöiden pyöräpysäköinnin
riittävydestä ja laadusta.


Kyselyn linkkiä jaettiin taloyhtiön ja/tai
isännöitsijöiden kautta.




Vastaajien taustatiedot

- Kyselyyn saatiin yhteensä 121 vastausta.
- Vastaukset painottuvat noin 9 kohteeseen. Kaikkiaan vastauksia saatiin 11 kohteesta. 2 kohteesta ei saatu vastauksia ollenkaan. Tämän vuoksi tulokset eivät ole täysin luotettavasti yleistettävissä.
- Kyselyyn vastaajista 6 ei omistanut polkupyörää eivätkä siten voineet vastata muihin kuin taustatietokysymyksiin.
- Vastanneiden taloudessa asui tyypillisimmin 1-2 henkilöä (82% vastaajista).
- Keskimäärin vastaajat asuvat kaksiossa tai kolmiossa (78%).


Vastaajan asunnon koko (n=120)



Vastaajan taloudessa asuvien henkilöiden lukumäärä (n=120)



Vastausten lukumäärä taloyhtiöittäin (n=112)




Kohteista 5 ja 7 ei saatu lainkaan vastauksia.

Vastaajien taustatiedot

- Tyypillisin pyörän tyyppi oli aikuisten polkupyörä. Myös lasten polkupyöriä ja sähköavusteisia polkupyöriä löytyi vastaajien taloudesta. Tavarapyöriä, pyöräkärriä ja muita pyöriä oli vain vähän.
- Selvästi yleisimmät paikat säilyttää polkupyöriä oli taloyhtiön pyörävarastot niin sisällä kuin ulkona (83%).
- Enemmistö vastaajista (60%) säilyttää pyöriänsä asuinrakennuksen 1. kerroksen pyörävarastossa.
- Keskimäärin vastaajan taloudessa on 1,1 polkupyörää asukasta kohden.
- Polkupyörän omistus jakautui suhteessa asunnon kokoon seuraavasti:
 - Yksiössä on keskimäärin 1,3 pyörää.
 - Kaksiossa on keskimäärin 1,3 pyörää.
 - Kolmiossa on keskimäärin 2,5 pyörää.
 - Kolmiota isommissa asunnoissa on keskimäärin 3,3 pyörää.


Pyörien säilytyspaikka N=139)



Tyytyväisyys pyöräpysäköintiin

- Vastaajat pääosin (72%) kokivat, että pyöräpysäköintitilat ovat riittävät heidän taloutensa tarpeisiin. Neljäosa vastaajista koki, että tilat eivät ole riittävät.
- Kokonaisarvosanaksi pyöräpysäköinnille annettiin 7,0 (asteikolla 1-10), mikä on hyvä.
- Taloyhtiökohtaisten vastaajien määrä ei korreloi taloyhtiökohtaisen tyytyväisyyden kanssa (-0,08). Tyytyväisyys oli yhtä suurta tai pientä vastausmäärästä riippumatta.

Onko taloyhtiössänne riittävät pyöräpysäköintitilat taloutenne tarpeisiin?
(n=115)




Tyytyväisyys pyöräpysäköintiin

Pyörävarastot koettiin pääosin turvallisina paikkoina säilyttää pyöriä ja kulkuyhteydet varastoihin nähtiin toimivina. Pääosa vastaajista koki, että pyörätelineitä on riittävästi ja pyörä mahtuu hyvin sille varattuun tilaan.


Tyytymättömämpiä pyörävarastoissa oltiin pyörän sijoittamiseen telineeseen ja telinemallin toimivuuteen.

Pihassa olevan pyöräsäilytyksen sijaintiin ja kulkuyhteyksiin oltiin hyvin tyytyväisiä. Pihan telinemallit ja pyörän sijoittaminen telineeseen olivat toimivampia kuin pyörävarastossa. Joissakin kohteissa tosin näissäkin nähtiin kehittämistarvetta. Telineitä pihassa on valtaosan mielestä riittävästi. Eniten epäilyä sai osakseen pihan turvallisuus pyörän säilyttämiseen.

Mielipide pyörävarastoista



Mielipide pihassa olevasta pyöräsäilytyksestä



Nostoja avovastauksista

Seinällä olevista pyörätelineistä ei pidetä. Ne koetaan samaan aikaan ahtaiksi sekä raskaiksi käyttää.

- Seinämalli toimii pyörien pitkäaikaissäilytykseen, mutta ei arkipyöräilijälle.
- Erikoispyöriä ml. sähköpyörät ei voi seinätelineillä käyttää.

”Kaipaisin yksinkertaisia, selkeitä vaakasuoria tankoja, joihin kiinnittää pyörä. Tuntuu, että telineet ovat aivan turhaan tehty vaikeiksi käyttää.”

Pyöräpysäköinnin turvattomuus nousee avovastauksissa selkeästi esille.

- Ulkovarastot ovat turvattomampia kuin sisävarastot, mutta sisävarastoihinkaan ei uskalleta jättää arvokkaita pyöriä.
- Kameravalvontaa toivottiin useassa avovastauksessa.

Muita esiin nousseita huomioita avovastauksista:

- Säilytystilat ovat paikoitellen ahtaita. Tämä voi olla seurausta pyörien säilyttämisestä lattialla telineiden sijaan.
- Ulkovarastot ovat helppokäyttöisiä, mutta eivät suojaa tarpeeksi säältä eikä varkailta.
- Sähköpyörille ja erikoispyörille ei ole järkeviä säilytystiloja.
 - Sähköpyörän latausmahdollisuus ja latauksen paloturvallisuus mietityttää.
- Pyörävarastossa oleva pumppu on hyvä lisä.
- Pyörätelineet ovat ahtaita eikä niitä pysty käyttämään, jos viereisessä telineessä on jo pyörä.
- Pyörille voisi olla asuntokohtaiset nimetyt paikat.

Yhteenveto kyselyn vastauksista

Pyöräpaikkoja on riittävästi ja **pyöräpysäköintiin ollaan pääosin tyytyväisiä** (72%). Turvallisuus koetaan sisävarastojen osalta hyvänä, mutta ulkona sijaitsevien pyöräpaikkojen turvallisuuden suhteen oltiin epäilevämpiä.

Avovastauksissa turvallisuus asiat nousivat esille ja kameravalvontaa toivottiin. Runkolukittavat telineet eivät nousseet erityisesti avovastauksissa esille mutta ne voisivat olla yksi mahdollinen parannusehdotus.

Tyytymättömyyttä ilmenee pyörätelineiden mallissa, varsinkin seinätelineet koetaan hankalina, sekä **pyörälle varatun tilan riittävydessä**. Nämä tulokset korreloivat hyvin maastokäynneillä tehtyjen havaintojen kanssa.