

Pengerryksen korjauksen edellyttämä puunkaato

Kruununtie 5:n tontin 49-26-81-4 ja Kruununtie 7:n tontin 49-26-81-7 rajalinjalla sijaitsee tontin 4 hulevesireitti ja ratapölkyistä tehty pengerrys, joka osin lahonnut ja pettänyt sekä maamassa siirtynyt. Pengerryksen korjaaminen ja hulevesireitin avaaminen vaatii raja-alueella olevan puuston poistamista työkoneen tarvitsemaa tilaa varten sekä myös työkoneen ajolinjan avaamista tontin 4 kadun puoleista reunaa pitkin.

Alla luettelo poistettavasta puustosta

Alue, jolta puut tulee poistettavaksi on merkitty liitekarttaan ja numeroitu
Liitekartta on tontin osasta, joka asemapiirroksen vasemmassa ylälaudassa.

Kruununtie 5:n puolella kokonaan sijaitsevat puut (liitekuvan numeroinnilla). Kuvat liitetty hakemuksen ympäristöselvitys kohtaan numeroituna.

Nro	<u>Puulaji</u>	Runkojen halkaisija 1 m korkeudelta	Kuva nro
1	Tuija	Haarautuu tyvestä neljäksi rungoksi halkaisijat (cm), 13,5, 13, 12,5 ja 10.	2 ja 12
2	Tuija	Haarautuu tyvestä kolmeksi rungoksi halkaisijat (cm): 11,5, 10, ja 9.	2 ja 12
3	Tuija	Haarautuu tyvestä neljäksi rungoksi halkaisijat (cm): 8,5, 14, 6 ja 2,5	2 ja 12
4	Tuija	Haarautuu tyvestä (tyvi 20 cm) neljäksi rungoksi (cm) 15, 7, 4,5, 4,5, 3 ja 2,5	2
6	Sireeni	Useita haarjoja tyvestä lukien kukin enintään 4 cm halkaisijaltaan	1
7	Tuija	Peni tuija halkaisijaltaan 3,5 cm.	
8	Tuija	Haarautuu tyvestä kahdeksi rungoksi (cm) 11 ja 12.	1 ja 11
9	Tuija	Yksirunkoinen Tuija halkaisija 20 cm	1 ja 11
11	Tuija	Haarautuu tyvestä kahdeksi rungoksi (cm) 12 ja 14.	1 ja 11
12	Tuija	Haarautuu tyvestä kahdeksi rungoksi (cm) 13 ja 10,5.	1 ja 11
13	Tuija	Haarautuu tyvestä kolmeksi rungoksi (cm) 6, 13 ja 11.	1 ja 11
14	Tuija	Haarautuu tyvestä kahdeksi rungoksi (cm) 14 ja 14,5.	1 ja 11

Rajalinjalla Kruununtie 7 puolella. Kuvat liitetty hakemuksen ympäristöselvitys kohtaan numeroituna.

	<u>Puulaji</u>	Runkojen halkaisija 1 m korkeudelta	Kuva
5	Koivu	30 cm	1 ja 13
10	Raita	50 cm	1 ja 14